


The background of the slide is a light gray gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic-looking water droplets of various sizes, some overlapping. The text is centered in the middle of the slide.

TAKLIMAT KEPUTUSAN WQT SESI 1/2018

KANDUNGAN

1

- **STATISTIK PENDAFTARAN**

2

- **KEPUTUSAN WQT ILJTM**

3

- **LAPORAN PEMERIKSA KIMPALAN**


4

- **ISU BERBANGKIT**




STATISTIK PENDAFTARAN

PENDAFTARAN CALON WQT MENGIKUT ILJTM SESI 1/2018




STATISTIK PENDAFTARAN

PENDAFTARAN CALON WQT MENGIKUT PROSES KIMPALAN & ILJTM SESI 1/2018




STATISTIK PENDAFTARAN

PENDAFTARAN CALON WQT MENGIKUT WPS SESI 1/2018




KEPUTUSAN WQT - WPS

KEPUTUSAN WQT MENGIKUT WPS JTM SESI 1/2018




KEPUTUSAN WQT - 6G

RINGKASAN KESELURUHAN WQT 6G SMAW 001 SESI 1/2018




KEPUTUSAN WQT - 6G

KEPUTUSAN WQT 6G SMAW 001 SESI 1/2018 MENGIKUT ILJTM



KEPUTUSAN WQT - 6G

PERBANDINGAN PERATUS KELULUSAN WQT 6G SMAW 001




LAPORAN PEMERIKSA KIMPALAN SESI 1/2018




Masalah


Bahagian Kimpalan ILJTM




Statistik Keadaan Bengkel semasa WQT



Statistik Kerosakan Peralatan Kimpalan ILJTM



MAKLUMAT PENGAJAR BAHAGIAN KIMPALAN SESI 1/2018



ISU BERBANGKIT

BIL	PERKARA	CADANGAN PENYELESAIAN
1.	<u>Masalah Pengudaraan</u> 1. Sistem Fume Extraction bermasalah 2. Kekurangan Tingkap 3. Keadaan Bengkel yang tertutup	1. Mewujudkan sistem pengudaraan berkesan, tingkap 2. Penyelenggaraan Fume Extraction 3. Pembinaan system Fume Extraction 4. Membina Bengkel yang terbuka.
2.	<u>Masalah Pencahayaan</u> 1. Bumbung yang gelap 2. Lampu yang tak mencukupi 3. Keadaan Bengkel yang tertutup	1. Membuat penambahanbaikan pencahayaan seperti penambahan lampu. 2. Bumbung yang lutsinar 3. Penambahan tingkap

ISU BERBANGKIT

BIL	PERKARA	CADANGAN PENYELESAIAN
3.	<u>Kekurangan Pengajar</u> 1. Banyak berlaku di Sabah dan Serawak 2. Reskilling tenaga pengajar	1. Pertambahan Pengajar Pakar di tempat yang mengalami kekurangan. 2. Mesyuarat COSE memutuskan pengajar yang ada dan yang mengikuti program reskilling akan diverifikasi oleh Pengajar Pakar ILJTM secara crossing. Ibu pejabat telah menetapkan jadual pelaksanaan mulai September 2018.
4.	<u>Kerosakan Peralatan</u> 1. Banyak peralatan yang rosak 2. Kos penyelenggaraan yang tinggi. 3. Badjet yang terhad	1. Pertambahan budget penyelenggaraan. 2. Bajet pembelian peralatan yang tidak ekonomi dibaiki. 3. Mewujudkan team maintance sendiri. 4. Peralatan yang dibeli tidak mengikut spesifikasi seperti dikehendaki.

ISU BERBANGKIT

BIL	PERKARA	CADANGAN PENYELESAIAN
5.	<u>Keselamatan dan Kebersihan</u> 1. Kebersihan kurang Memuaskan 2. Kurang kesedaran terhadap keselamatan.	1. Perlaksanaan EKSA 2. Mengamalkan tatacara keselamatan mengikut prosedur.



TERIMA KASIH