

The background of the slide is a light gray gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic-looking water droplets of various sizes, some overlapping. The text is centered in the middle of the slide.

TAKLIMAT KEPUTUSAN WQT SESI 2/2017

KANDUNGAN

1

• **STATISTIK PENDAFTARAN**

2

• **KEPUTUSAN WQT ILJTM**

3


• **LAPORAN PEMERIKSA KIMPALAN**

4

• **ISU BERBANGKIT**


STATISTIK PENDAFTARAN

PENDAFTARAN WQT MENGIKUT ILJTM SESI 2/2017




STATISTIK PENDAFTARAN

PENDAFTARAN WQT MENGIKUT SEMESTER BAGI ILJTM SESI 2/2017




STATISTIK PENDAFTARAN

PENDAFTARAN WQT MENGIKUT WPS SESI 2/2017




KEPUTUSAN WQT - WPS

KEPUTUSAN WQT MENGIKUT WPS JTM SESI 2/2017




KEPUTUSAN WQT - 6G

RINGKASAN KESELURUHAN WQT 6G SMAW 001 SESI 1/2017




KEPUTUSAN WQT - 6G

KEPUTUSAN WQT 6G SMAW 001 SESI 2/2017 MENGIKUT ILJTM




KEPUTUSAN WQT - 6G

PERBANDINGAN PERATUS KELULUSAN WQT 6G SMAW 001




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP KUALA LUMPUR




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP PERAI




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP PASIR GUDANG




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP IPOH




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP KUANTAN




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP BUKIT KATIL




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP JITRA




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP KOTA BHARU




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ADTEC SHAH ALAM




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP TANGKAK




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP PEDAS




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP KOTA SAMARAHAN




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP MERSING




KEPUTUSAN WQT ILJTM

ILP SANDAKAN



KEPUTUSAN CSWIP 3.0

ILP MIRI





LAPORAN PEMERIKSA KIMPALAN SESI 2/2017

ISU BERBANGKIT

BIL	PERKARA ISU	CADANGAN PENYELESAIAN
1.	<u>Masalah Pengudaraan</u> Terdapat 6 institute dimana kualiti pengudaraannya adalah kurang baik. Terdapat asap berkumpul dalam bengkel.	1. Mewujudkan sistem pengudaraan berkesan, tingkap
2.	<u>Pencahayaan</u> Terdapat 3 institut yang pencahayaannya kurang baik.	Membuat penambahanbaikan pencahayaan seperti penambahan lampu.
3.	<u>Tahap Kebersihan Bengkel</u> Tahap kebersihan bengkel dan keselamatan kurang memuaskan	Memastikan kebersihan dan keselamatan bengkel di pertingkatkan. Amalan 5S, EKSA

ISU BERBANGKIT

BIL	PERKARA ISU	CADANGAN PENYELESAIAN
4.	<u>Barang Guna Habis</u> Terdapat institut tidak mempunyai barang gunahabis tak mencukupi/lambat sampai	1. Pembelian Barang Gunahabis dipercepatkan.
5.	<u>Mesin dan Kelengkapan</u> Terdapat institut yang mesin kimpalan memerlukan penyelenggaraan dan barang guna habis yang kurang mencukupi.	1. Mesin perlu diselenggara supaya berfungsi dengan baik. 2. Badjet untuk penyelenggaraan mesin perlu ada 3. Tubuhkan team penyelenggaraan mesin.
6	<u>Tahap Kelulusan kurang</u> Tahap kelulusan masih lagi kurang 50%	1. Memberbanyakkan latihan untuk pelajar 2. Melatih pengajar untuk menjalankan WQT dengan betul 3. Kursus untuk pengajar. 4. Pengujian kecekapan untuk pengajar kimpalan.



TERIMA KASIH